### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

52-095386

(43)Date of publication of application: 10.08.1977

(51)Int.CI.

B230 17/00

(21)Application number: 51-011975

(71)Applicant: NIIGATA ENG CO LTD

(22)Date of filing:

06.02.1976

(72)Inventor: YAMADA TADAMASA

#### (54) METHOD FOR DETECTION OF THE ACCIDENTS AND SUPERVISION OF THE MACHINE T OOL

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the quick detection of the abnormality or the accident of the machine tool and the indication of the warning and the supervision of the machine tool group by a small number of the operators.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## 09日本国特許庁

# 公開特許公報

①特許出願公開

昭52—95386

f)Int. Cl<sup>2</sup>.B 23 Q 17/00

識別記号

59日本分類 74 A 29 庁内整理番号 6642-33 函公開 昭和52年(1977)8月10日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全5 頁)

②工作機械の故障検出および監視方法

0)特

願 昭51-11975

後田

願 昭51(1976)2月6日

@発 明 者 山田忠正

新潟市岡山200番地

⑪出 願 人 株式会社新潟鉄工所

東京都千代田区霞が関 1丁目 4

番1号

個代 理 人 弁理士 志賀正武

明細

/ 発明の名称

工作機械の故障検出および監視方法

2 特許設求の範囲

モデル加工において記憶部に所定のサンプリング時間関係で予め読み込まれた監視すべき工作報被各部の基準負荷値およびこの基準負荷値と対応する負荷変動許容値とからなる基準値と、それに続く連続加工においてこの基準値と対応する検出時刻に読み込まれた上記工作機械各部の負荷値とを制御部によって資算部に送り、この後等部で前配基準値と上記負荷値とを比較し、過負荷を検出した場合に前配制関部から警報表示部に警報信号を送出することを特徴とする工作機械の故障および監視方法。

ュ 発明の詳細な説明

この発明は、工作機械の禁動中に機械各部 (1) の故障を検知し監視することが可能な工作機 様の故障検出および監視方法で関する。

マシニングセンター等の高価な工作機械の 稼贮率を上げるため、数値ないし数十個の同 一の鼓加工品を予めパレツト等にセツトレて ショ、ノ智の加工が終了するたびに搬送装置 により根板の加工ステーションへ破加工品を 挿入し、切削を統行するようにしたシステム が多々ある。このようなシステムでは、昼夜 を問わず運転され、省人化のため選択状態を 監視する人員も管理センター等に小数配置さ れているにすぎない場合が多く機械に異常が **生じたら即座に機械を停止したり、警報を出** したりして管理センタ・又は作業者に異常を 知らせ適切な処理によつて正常運転を回復す る必要がある。ところが従来では適当な故障 校出手段がなかつたため、工具等の検査化制 いては、根據より工具を外して検査をするか あるいは計算ステーションで複数的もしくは

(8)

-427---

光学的に工具の数損を被出していた。とのような方法では、機械の縁動率の低下を招くとともに、破損直後での検出ができないので、 工具板変工器に入るまでは破損した工具で切削を統行するため、より大きな故障へと発展する可能性があつた。

この発明は、子がでは、 ・子がでは、 ・一子がでは、 ・一では、 ・一では、

具体例としては、主軸用電動機あるいは軸駆 動用電敷機の消費電力、または負荷電流、主 軸や駆動輪の部分に取り付けられた歪計より の出力がある。またこの部分はモデル切削か 連続選択時の切削の運転モード決定を制御部 8に指令をする インターパルタイマー部2 は、アナログ量で負荷値を配貸する場合は不 要であるが、デイジタル量でデータを配像す る場合に有効である。機械各所の食材量を給 出し、データとして配位する時間関係を決め るパルスジエネレータからたるタイマーによ り構成され、データサンプリングパルスを発 生し制御部 8 に送出する。また、このサンプ リング時間間隔は指令部1のサンプリング間 ・ 踊設定スイッチにより遺切な値に設定すると とが可能である。資算部8は制質部6よりの. 指令を受けて、モデル加工時の工作機械各部 の基準負荷値と、この負荷値のサンプリング 時刻と対応する検出時刻に読み込んだ連続加

能にする工作機械の故障検出および監視方法 を提供するものである。

以下との発明の詳細を、この発明を実施し た工作機械の故障検出および監視装置のプロ ツク図について説明する。 第1図において、 指令部1は、基準負荷値収集のため有人で運 気されるモデル加工と、連税運転の加工との 時期的な差をなくすため、モデル加工で基準 食荷娘の収集を開始する点の指令、およびこ / の開始点と同期した建設運転時の検査開始点 を後述の顧御部8に指令する。上配指令部1 は、フリップフロップより構成されており配 位データを消去する消去押釦スイッチ、モデ ル加工と連続加工のモードを選択するスイツ チ、負荷変動許容範囲設定スイッチ、基準値 収集時間閲路設定スイッチおよび、負荷登検 出の数値制御テープまたは自動運転用リミツ トスイッチ等より送出される開始指令、終了 指令を受けて動作する。また、上記負荷値の

(4)

工時の負荷値とを比較し、その差が指令部1 の負荷変動許容範囲設定スイッチに設定され た負荷変動許容値内にあるかどうかの計算を するもので、偽理回路およびフリップフロッ プ回路から解成される。入出力インターフェ イスもは、制御部6と、工作機械各部に設け られた負荷検出部8および次の警報表示部5 との間に介在され、機械各部の検出された食 荷のアナログ信号をディジタル量に変換した り、入力電圧のレベル合せを行つたり、また、 過食荷を検知した場合に制御路(よりの指令 により軽報表示師5へ信号を送出する。警報 表示部 5 は、警報状態すなわち過食荷状態を 表示するランプ点灯により故障を作業者に知 らせる。また必要に応じて機械の運転停止等 の処理指令を出す。観御邸をはアドレスフリ ツブフロップ等からなり、後述の配像部に格 納された制御プログラムに従つて以下の処理 を行なう。

特網昭52-95386(3)

- (a) 指令部1よりの制御開始信号、制御終了信号により、インターバルタイマー部8よりのデータサンプリングバルスと同期し、機械各部の負荷量例をは主軸用電動機あるいは軸駆動用電動機の消費電力または負荷電流、主軸中駆動軸の部分に取り付けられた歪針の出力
- (b) モデル加工か、連続運転加工かを判断し、 競み込み負荷データを演算部へ送出するか、 記憶部へ送出するかの分岐動作を行なり。

答を競み込む。

- (c) 演算部 8 での演算結果により警報指令、警報表示命令を警報表示部 5 に出す。
- (d) 指令部1からの指令、または制御部6の制御プログラムにより、負荷データを取り込む機械各部の負荷検出部を決定する。つまり、ある加工において機械の動作順序によつては、例えば軸が全然動作しなくても、他の加工においてその軸が動作し監視する必要が生じることがあり、とのようなときに指令部1より

(7)

ンターパルタイマー2で決められた時間間隔で検出 する。その結果を入出力インターフェイスも および制御部6を介して記憶部9に送り基準 負荷値として配像する。それ以後の切削は無 人で行われるが、この場合は、機械各所の負 荷を前記負荷輸出部8で検出すると、この負 荷値と、この負荷値の輸出時刻と対応するサ ンプリング時刻に配憶部1のデータ部に読み 込まれた前記基準負荷値とを制御部8によつ て演算部8に送り比較する。その結果が予め 配貸部でのデータ部に読み込まれた負荷変動 許容値の範囲内に入つているかどうかを判別 しながら切削を実行する。許容範囲を外れた 場合は、制御部6より入出力インターフェイ ス4を介して警報表示部8に警報信号を出し、 適切な処理を作業者に要求する。

税として、工作機械の主軸の負荷状態を監視している場合について説明する。例をは主 軸駆動用電動機に車流電動機を使用した場合、 特別的52-35、 の指令と制御プログラムにより監視する必要 がある機欲各部の負荷検出部を選択する。

(e) 指令部1のクリア押卸のスイッチを押する。 とにより配復部1の負荷データを消去する。 記憶部1は、ICメモリ、コアメモリ、磁級ドラム等より解成されており、本装置の制御フログラムを絡約している制御でとこの基準負荷値とこのを連り、モデル加工による基準負荷値とならなる。 基準値を絡納するデータ部より成つている。 上記制御プログラムは不揮旋性のメモリ素子で、上記データ路は電気的に音換え可能のメモリ素子にて解成されている。

上記のように存成される装置を工作機械に付設して、連続選択で同程の加工品を数個~数十個連続して切削する場合は、最初の/個は有人にて切削して、モデル加工とし、その時の負荷状態を、指令部1からの配値開始指令により、機械各所ごとに負荷検出部8でィ

協模子電流の変化を監視すれば、主輪の負荷 トルクの変動が監視される。通常の上記負荷 検出機構は、第8図のように、電機子電流の 電流変化を検出する変速器等の電流センサ9、 増巾器10、ローパスフイルタ11、アナロ グ量をデジタル量に変換するA-D変換器 12 からなり、入出力インターフエイス4と接続 される。上記の場合は、第8図のごとくに、 負荷が表現されるが、今、モデル切削時の負 荷曲線は②であつたとすると、この曲線は、 指令部1からの配憶開始指令により、インタ - パルタイマー2で決められた時間開腸でサ ンプリングされ、記憶部1のデータ部には図 面に斜級を施した枠グラフのような基準負荷 値がデイジタル量で配揮される。また、食荷 変動許容範囲を予め決めておいて、この許容 値を配ધ部9のデータ部に配位しておき、達 銃運転時の負荷値がデータとして取り込まれ たときに、これと対応するサンプリング時刻

(0)

特朝 昭52-95386(4)

②館記基準負荷値とこの負荷値との差を計算し、符号と上記許容値との大小判別を行ない、負荷変動許容範囲の上限、下限を放えたか範囲内かの判断をする。今、モデル加工時の負荷曲級②と連級選帳時の負荷時の負荷曲級②と連級選帳時の負荷曲級②との関係が第8図のごとくであると、ta タイミングにおいて上限値を連続選帳時負荷が越えており過大負荷であることが検出される。この時点に警報を出し適切な処理(表示、機械停止等)を実行すれば、確実に機械の異常または故障を監視することができる。


なお、前記負荷変動許容値を、モデル選転時にサンプリングされた基準負荷値に加算、 減算することにより適正負荷値の上限、下限 とし、基準値として配償部7のデータ部に格 納しておき、この基準値と前配連続選転時の 負荷値とを比較することによつて、過負荷を 検出することもできる。


この発明の工作機械の故障検出および監視 (//)

の異常を検知することができ、小人数による 自動加工工作機械群の集中管理を可能にする。 4、 図面の簡単な説明

第1図はこの発明を実施した工作機械の故 随後出および監視装置のプロック線図、第2 図は連続運転時とモデル加工時の負荷曲線図、 第1図は負荷検出機構の一例を示すプロック 線図である。

方法によれば、上述のとおり機械稼動状態で 工具および微絨各部の故障を監視し、故障発 生直後に検出が可能であるため、適切な処理 を迅速に行りことができ、被加工品の保護が なされるとともに、より大きな機械破損が防 止されるので、工作機械に用いて極めて有効 である。また機械を停止することなく故障を 検知することができるから、機械の慇懃率の 向上が針れるとともに、針測ステーション、 **計測工程が不要となり、経済的な利点が大き** い。さらに、この発明の方法によれば、機械 各部や工具の破損検出のみでなく機械動作順 序を、時間経過とともに負荷量の変化として パターン化して配位しているから、機械が誤 **塾作をすれば当然その結果として、モデル加** 工時と負荷変動のパターンが一致しなくなり、 基準負荷量の上限、下限の許容範囲を越える ことになり、機械の誤動作等も検知され、同 一の機構で機械各部および種々の形状の工具 (/2)





①;連促運転時負荷曲線 ②;ETN加工時內負荷曲線 む.5.… 在… Ca:サンアリング時間

(J3) . . .

第3図

